




- 技术要求：
1. 材料： 铝合金6061；
 2. 整体加工生产，锐角导钝；
 3. 表面阳极化。

						铝 合 金				零 件 图	
										后 面 板	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年 月 日						
设 计			标准 化			阶 段	标 记	数 量	比 例		
审 核								1	1:1		
工 艺			批 准			共 张 第 张					