




- 技术要求：
1. 材料：铝合金6061；
 2. 整体加工生产，锐角导钝；
 3. 表面阳极化。

							铝合金			零件图
										侧面板
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年 月 日		阶 段 标 记	数 量	比 例	ZZCSY-JX-05
设 计			标准化					2	1:1	
审 核										
工 艺			批 准				共 张	第 张		